


Goupille de positionnement extractible

formes A et C



Matière :
Acier à outils.
Finition :
Trempe et rectifie (HRC 56 +2).
Exemple de commande :
nlm 03105-12

Nota :
Les goupilles de positionnement s'enlèvent facilement avec un extracteur.



Référence Forme A	Référence Forme C	D	D3	L	L1	L4	B
03105-08	03105-082	8	M3	25	14	3	2,2
03105-10	03105-102	10	M3	30	17	3	3
03105-12	03105-122	12	M5	34	20	4	3,5
03105-16	03105-162	16	M5	42	26	4	5
03105-20	03105-202	20	M5	47	30	5	6
03105-25	03105-252	25	M5	49	30	5	8


Goupilles de positionnement extractible

formes B et D



Matière :
Acier à outils.
Finition :
Trempe et rectifié (HRC 55-60).
Exemple de commande :
nlm 03106-20

Nota :
Les goupilles de positionnement s'enlèvent facilement avec un extracteur.



Référence Forme B	Référence Forme D	D	D1	D3	L1	L2	L4	B
03106-10	03106-102	10	7	M3	11	11	3	3
03106-12	03106-122	12	8	M5	13	12	4	3,5
03106-16	03106-162	16	12	M5	18	14	4,5	5
03106-20	03106-202	20	14	M5	22	15	5	6
03106-22	03106-222	22	16	M5	22	17	5	7
03106-25	03106-252	25	18	M5	25	17	5	8