

## Pied de mesure

**Matière :**

Pied : acier.

Articulation de serrage : alliage léger haute résistance.

**Finition :**

Pied laqué anthracite.


Pièces en aluminium : anodisé.

**Exemple de commande :**

nlm 31110-04

**Nota :**

Le dessous du pied est muni d'une bague en caoutchouc antidérapante, résistant à l'huile, aux attaques basiques et acides; résiste à des températures de -25 °C jusqu'à +200 °C.



Référence	Hauteur totale	Hauteur de la colonne	Ø Colonne	Pied Hauteur	Ø Pied	kg
31110-04	263	250	16	20	160	3,49


## Pied magnétique

**Exemple de commande :**

nlm 31120-01

**Nota :**

Pied magnétique avec commutateur marche/arrêt. (voir également réf. 09210-03).



Référence	Hauteur totale	Hauteur de la colonne	Ø Colonne	Pied magnétique Longueur	Pied magnétique Largeur	Pied magnétique Hauteur	Taraudage de fixation	Force d'attraction en N	kg
31120-01	287	232	16	76	50	55	M10	900	1,77